Tilfeller

Motorkontrollampen er på

Symptom
Motorkontrollampen er på
Styreenhet for motor:
Feilkoder: 09263, P242F Tett partikkelfilter
P242F

Årsak
Tett dieselpartikulærtfilter

Løsninger
Koble til diagnoseverktøyet
Kontroller parameterne for differensialtrykksensorene
Forventete verdier:
Når tenningen er slått på 0 mbar
Ved tomgang 0 - 10 mbar
Ved akselerasjon 40 - 120 mbar
Hvis verdiene er overskredet
Utfør regenerering av dieselpartikkelfilteret
La motoren gå til den er varm
Kjør bilen i 20 minutter
Kjøretøyhastighet bør overskride 50km/h (30 mph)
Hvis én eller flere symptomer er vedvarende
Utskifting av dieselpartikkelfilter
Initialiser dieselpartikulærtfilterets innstillinger

Ansvarsfraskrivelse
HaynesPro SmartCASE-informasjon leveres av kvalifiserte fagfolk innenfor bilindustrien
Det er ikke basert på teknisk informasjon fra OEM

Innskrenkning