Retur:
Rejlers Elsikkerhet AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO

Saksnummer	5400879
Pinkode	1553
Dokumentdato	21.05.2024
Kontrolldato	21.05.2024
Målernummer	7359992896068931
Inspektør	Robin Arcilla
Org.nr.	914 415 047
Adresse	

BONITA BLOMSTER CAFE&JUICE
Briskebyveien 28
0259 OSLO

Forhåndsvarsel om vedtak

Tilsynsrapport
Det ble utført kontroll av ditt elektriske anlegg den 21.05.2024 i Briskebyveien 28, etasje 01, 0259 OSLO. Med bakgrunn i kontrollen ble det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over avvik som ble avdekket.
Denne finnes vedlagt.

Involver eier av det elektriske anlegget
Dette brevet er sendt til den som er nettkunde på det elektriske anlegget. Hvis du er leietager, ber vi deg snarest informere eieren av det elektriske anlegget om den vedlagte tilsynsrapporten.

Hva må du gjøre for å utbedre avvik i tilsynsrapport
Om ikke annet er beskrevet i tilsynsrapporten, skal avvik utbedres av en godkjent el-virksomhet. Godkjente el-virksomheter finnes i Elvirksomhetsregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. https://elvirksomhetsregisteret.dsb.no
Ofte vil det påløpe noe tid fra avtale inngås med el-virksomheten, inntil oppdraget er gjennomført. Kontakt derfor en el-virksomhet raskt for å lage avtale om utbedring.

Utbedring skal registreres slik den er utført punkt for punkt, i nettselskapets digitale rettemeldingsportal. El-virksomheten trenger derfor saksnummer og pinkode, oppgitt i tilsynsrapporten.
Du vil motta en bekreftelse på at saken er avsluttet når alle avvik er utbedret og registrert i rettemeldingsportalen.

Forhåndsvarsel om vedtak
Dersom tilfredsstillende tilbakemelding om utbedring eller annen relevant uttalelse ikke er mottatt innen **19.08.2024,** varsles du med dette at Elvia AS ved DLE kan treffe vedtak der du pålegges å utbedre avvik beskrevet i tilsynsrapporten.

Spørsmål kan rettes til Rejlers Elsikkerhet AS, fortrinnsvis på e-post: **tilsyn@elvia.no**. Eventuelt på telefon **95 82 30 00 mellom 09:00-15:00.** Husk å oppgi saksnummer 5400879.

Med vennlig hilsen
Rejlers Elsikkerhet AS

Robin Arcilla
Elsikkerhetsingeniør

Hjemmelsgrunnlag:
I henhold til lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det kontroll av elektriske anlegg. Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §§ 3 og 5.

Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha uhindret adgang til anlegg og virksomhet etter loven. Tilsynspersonellet skal legitimere seg i samsvar med forvaltningsloven § 15 og om mulig sette seg i kontakt med eier av eller ansvarlig for anlegget/virksomheten eller representant for denne. Jf. el-tilsynsloven § 6, tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov.

Jf. el-tilsynsloven § 13, i pålegg etter loven her kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt.

Det vises også til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) §§ 7 og 9.
Eier/bruker av elektriske anlegg er i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9, ansvarlig for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriftens kapittel V.

Du har rett til å ha vitne til stede under kontrollen og til å uttale deg i sakens anledning jf. forvaltningsloven §§15 og 16. Du har også rett til å se sakens dokumenter jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19.

I henhold til forvaltningsloven § 27.3. ledd, gjør vi oppmerksom på at innen 3 uker etter at vedtak er mottatt, er det adgang til å påklage dette til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage sendes gjennom Det lokale eltilsyn i Elvia AS.

For å lese om Elvia sin behandling av personopplysninger se:
elvia.no/personvern

Mer om elsikkerhet kan leses på https://www.elsikkerhetsportalen.no/elvia

Definisjoner:
Avvik:
Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning:
Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Retur:
Rejlers Elsikkerhet AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO

Saksnummer	5400879
Pinkode	1553
Dokumentdato	21.05.2024
Kontrolldato	21.05.2024
Målernummer	7359992896068931
Inspektør	Robin Arcilla
Org.nr.	914 415 047
Adresse	

BONITA BLOMSTER CAFE&JUICE
Briskebyveien 28
0259 OSLO

Tilsynsrapport

Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere avvik enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

Kontroll av elektriske anlegg den 21.05.2024 i Briskebyveien 28, etasje 01, 0259 OSLO.
Til stede ved kontroll: Fra virksomhet : Jerome Lacoste - Daglig leder , Beatriz Bustillo - Stedfortreder

Fra Rejlers Elsikkerhet AS : Robin Arcilla - Elsikkerhetsingeniør

Generelle kommentarer:

Verifikasjon utført i forbindelse med revisjon av BONITA BLOMSTER CAFE&JUICE i Briskebyveien 28. Revisjonen har saksnummer 5397134. Verifikasjonen ble gjort som stikkprøvekontroll i en begrenset del av anlegget, og omfattet sikringsskap, kjøkken, kundeområdet , bak disk, gang og toalett .

Registrerte avvik:

Sikringsskap

1. Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. Jf. fel § 28.
   Kommentar:
   Gjelder topp av sikringsskap.

Kjøkken

2. Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. fel § 20.
   Kommentar:
   Gjelder koblingsboks på vegg

3. Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. fel § 16.
   Kommentar:
   Gjelder ledning/kabel til div kjøkkenutstyr mikro, brødrister toast maskin

4. Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. fel § 16.
   Kommentar:
   Gjelder ledning/kabel til kjøleskap.

Kundeområdet

5. Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. fel § 16.
   Kommentar:
   Gjelder ledning/kabel til skjøteledning og kjøl

6. Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. fel § 28.
   Kommentar:

Installasjonskabel var ikke betryggende festet på vegg.

Bak disk

7. Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. fel § 16.
   Kommentar:
   Gjelder ledning/kabel til skjøteledning under benk/disk

Gang

8. Bevegelig ledning var ikke tilkoblet i samme rom som tilhørende bruksgjenstand. Jf. fel § 38.
   Kommentar:
   Gjelder ledning/kabel juice maskin

9. Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. fel § 22.
   Kommentar:
   Ledninger på vegg ved tak var ikke terminert/avsluttet forskriftsmessig.

Toalett

10. Lysarmaturen manglet kuppel/skjerm. Jf. fel § 22.
    Kommentar:
    Gjelder lys i tak.

Til utførende elektroinstallatør:

Påviste avvik/mangler skal, om ikke annet er beskrevet, utbedres av elvirksomhet som er godkjent av DSB. Melding om utbedring slik den er utført punkt for punkt skal registreres i Elvia AS sin serviceportal, www.rettemelding.no.